



UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

# SCHEDA TECNICA

## Blocchi paralleli a croce

Art. H 4868 0100



La precisione delle parallele è di 16  $\mu\text{m}$  mentre i "V" a 90° non hanno tolleranze specifiche